

(第一商業銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共539台
其中，符合輪椅使用ATM共509台
視障語音ATM共15台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	台北市大安區敦化南路二段267號(本行敦化分行)	2	A404.1-ATM出入口有高低差。2台	建築物結構不適合改善
2	新竹縣竹東鎮東林路30號(本行竹東分行)	2	A404.1-ATM出入口有高低差。2台	預計於111年9月底前完成改善
3	苗栗縣苗栗市中正路601號(本行苗栗分行)	2	行舍重新裝修中。2台	預計於111年7月底前完成改善
4	台中市中西區臺灣大道1段501號(本行北台中分行)	2	A404.1-ATM出入口有高低差。2台	建築物結構不適合改善
5	南投縣南投市中山一街2號(本行南投分行)	2	A404.1-ATM出入口有高低差。2台	建築物之樑柱結構不適合改善
6	南投縣草屯鎮太平路二段256號(本行草屯分行)	3	A404.1-ATM出入口有高低差。3台	建築物結構不適合改善
7	台南市中西區成功路217號(本行赤崁分行)	2	A404.1-ATM出入口有高低差。2台	建築物結構不適合改善
8	高雄市岡山區岡山路275號(本行岡山分行)	2	A404.1-ATM出入口有高低差。2台	建築物結構不適合改善
9	高雄市旗山區中山路120號(本行旗山分行)	2	A404.1-ATM出入口有高低差。2台	預計於111年9月底前完成改善
10	桃園市大園區北港村大工路116號(正隆股份有限公司大園廠)	1	A404.1-ATM出入口有高低差。1台	尚需與設置地點公司進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
11	台北市內湖區內湖路二段177號(台灣戲曲學院內湖校區)	1	A404.4-ATM前方空間不足。1台	尚需與設置地點學校進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
12	台北市北投區明德路365號(台北護理學院校本部)	1	A404.4-ATM前方空間有高低差。1台	尚需與設置地點學校進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
13	台北市士林區延平北路九段212號(海洋技術學院士林院區)	1	A404.2-ATM出入口淨空間寬度不足。 A404.4-ATM前方空間不足。全部共1台	尚需與設置地點學校進一步協調裝修改善或遷移至符合地點

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
14	新北市中和區板南路488號(微星科技股份有限公司警衛室旁)	1	A404.1-ATM出入口有高低差。1台	尚需與設置地點公司進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
15	台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1(研華股份有限公司)	1	A404.4-ATM前方空間不足。 A404.11-ATM伸手可及操作範圍大過高。1台	尚需與設置地點公司進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
16	新竹市東區新竹科學工業園區研新一路18號4樓(漢民科技股份有限公司)	1	A404.1-ATM出入口有高低差。1台	尚需與設置地點公司進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
17	苗栗縣苗栗市文山里文山245號(長春石油化學股份有限公司苗栗二廠)	1	A404.1-ATM出入口有高低差。 A404.11-伸手可及操作範圍大過高。全部共1台	尚需與設置地點公司進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
18	台中市西屯區工業區12路6號(政伸企業股份有限公司)	1	A404.1-ATM出入口有高低差。1台 A404.2-ATM出入口淨空間寬度寬度不足。1台	尚需與設置地點公司進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
19	彰化縣溪州鄉中山路二段602號(正新橡膠工業溪州廠)	1	A404.1-ATM出入口有高低差。1台	尚需與設置地點公司進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
20	屏東縣內埔鄉老埤村學府路1號(屏東科大圖書館)	1	A404.1-ATM出入口有高低差。1台	尚需與設置地點學校進一步協調裝修改善或遷移至符合地點
合計		30		